

Bedienung Workabout Pro3

HHT Handscanner Workabout Pro3

- Scanner Pro3 mit Displayumrahmung blank und mit dem Namen **Workabout Pro3**

Ein/Aus:

- **Ein/Aus**-Knopf verwenden

Neustart:

- Scanner Pro3: **FN-F4–Ein/Aus** ca. 5 Sek. lang drücken

Scannerstärke auf/ab:

- Ab: F3 drücken
- Auf: F4 drücken

Batterie checken:

- **FN** und dann 1 drücken

Normaler Gebrauch:

- "Pack and Sea" starten
- Login mit persönlichem Benutzernamen und Passwort
Muss online sein
- Kisten scannen, Kistenübertragung
Der Terminal kann offline arbeiten, Daten werden automatisch später weitergeleitet

Auktion Scanning:

- *Der Terminal muss online sein*

Beim Verlassen muss der Terminal stets ausgeloggt sein

- Neue Programmversionen werden beim Login automatisch hochgeladen

Bedeutung der Lampe beim P&S-Login:

- **GRÜN**: Alle Daten sind abgenommen
- **GELB**: Daten sind im Abnahmeprozess
- **ROT**: Daten können nicht abgenommen werden

Netzwerksteuerung:

Scanner Pro3 verwendet für seine Netzwerksteuerung das Programm SCU

- Profil anlegen
- Profil wechseln

SCU kommt zum Einsatz, wenn der Fehler "Es konnte keine Verbindung zum Server hergestellt werden" angezeigt wird

Bei Netzwerkproblemen verweisen wir auf den Guide "*Guide PRO2 und PRO3 - Einrichtung des kabellosen Netzwerks*"

Bei Problemen:

Carsten +45 61797806, Bent +45 40586083 oder Susan +45 30115298. Pack and Sea wendet sich an Lyngsøe.